



S=RU, O=ГБПОУ  
 ОГТ  
 им.В.И.Суркова,  
 CN=Захаров  
 Н\_В\_,  
 E=ogt-surkova@yan  
 dex.ru  
 00e94f8928bb4a3aa  
 d  
 2023-03-01 11:17:  
 26

Директор  
 ГБПОУ «Обшаровский  
 государственный техникум  
 им. В.И.Суркова»

*[Signature]*  
 Н.В.Захаров  
 «21» декабря 2020г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Библиотека**  
 1.2. Адрес объекта : **445550 Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская, д.131**  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание **да** этажей **2, 236,,9** кв.м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (**да, нет**); **124800** кв.м  
 1.4. Год постройки здания **1937г.**, последнего капитального ремонта **2013г.**  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего ежегодно, капитального не установлено*

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Обшаровский государственный техникум им. В.И.Суркова», ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»**)  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **445550 Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская д.131**  
 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**)  
 1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443100, г.Самара, ул.Невская, 1; 443099, г.Самара, ул.А.Толстого, 38/16; 443068, г.Самара, ул.Скляренко, 20

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, культурные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 24
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирского транспорта нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м
- 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет- нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Техническое решение не возможно
8	Все зоны и участки	ТСР, текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **подготовка к новому учебному году** в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры)
2. Техническая экспертиза , разработка проектно сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://gbpou-ogt.3dn.ru>  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» декабря 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: № 3 от «21» декабря 2020 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «21» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 ГБПОУ «Обшаровский  
 государственный техникум  
 им. В.И.Суркова»



Н.В.Захаров  
 «21» декабря 2020 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Библиотека**  
 1.2. Адрес объекта: **445550 Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская д.131**  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание: **да** этажей- **2**, **236,9** кв.м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
 1.4. Год постройки здания **1937**г., последнего капитального ремонта **2013**г.  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **ежегодно**, капитального **не установлено**

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Обшаровский государственный техникум им. В.И.Суркова», ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»**

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) **445550 Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская д.131**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования и науки Самарской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **443100, г.Самара, ул.Невская, 1; 443099, г.Самара, ул.А.Толстого, 38/16; 443068, г.Самара, ул.Скляренко, 20**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **24**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирского транспорта нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

## 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

## 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТСР, Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Техническое решение не возможно
8.	Все зоны и участки	ТСР, текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** Ершин А.В. заместитель директора по УВР  
8(84647) 93240

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)*


 Директор  
 ГБПОУ «Обшаровский  
 государственный техникум  
 им. В.И.Суркова»  
 Н.В.Захаров  
 «21» декабря 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 3**

**Юго-Западное**  
**управление** \_\_\_\_\_  
 Наименование территориального  
 образования субъекта Российской  
 Федерации

«21» декабря 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Библиотека**
- 1.2. Адрес объекта: **Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская д.131**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание **да** этажей **-2 , 236,9** кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **124800** кв.м
- 1.4. Год постройки здания: **1937г.**, последнего капитального ремонта: **2013г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: ежегодно, капитального: не установлено*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Обшаровский государственный техникум им. В.И.Суркова», ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Советская д.131**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
**пассажирского транспорта нет,**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*  
(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_ )

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	проект	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)	проект	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	проект	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)	проект	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	проект	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	проект	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	проект	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**  
доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТСР, Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Техническое решение не возможно
8.	Все зоны и участки	ТСР, текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **подготовка к новому учебному году** в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-И**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

\_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://gbpou-ogt.3dn.ru>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	17-18	л.
2. Входа (входов) в здание	на	19-20	л.
3. Путей движения в здании	на	21-22	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	23-26	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	27-28	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	29-30	л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы зам. директора по УВР  Ерошин А.В.

Члены рабочей группы зам.директора по УПР  Мони́на Е.В.

Заведующий по АХЧ  Тю́рин В.А.

Преподаватель  Кузи́н Ю.А.

Бухгалтер  Говря́кова Н.Ю.



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «21» декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Библиотека ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.  
В.И.Суркова». Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул.  
Советская д.131

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	пр оек т	-	Замечаний нет	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	пр оек т	-	Замечаний нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-				
1.4	Пандус (наружный)	нет		-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-		все	Организовать стоянку	ТСР постр оить стоян ку
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)	проект	-	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: построить стоянку.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «21» декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Библиотека ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.  
В.И.Суркова». Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул.  
Советская д.131

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		-				
2.2	Пандус (наружный)	нет		-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		-	Замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	есть		-	Замечаний нет			
2.5	Тамбур	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входов в здание	ДЧ-И(О,Г,У)	проект	-	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Замечаний нет

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 3  
от «21» декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Библиотека ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.  
В.И.Суркова». Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул.  
Советская д.131

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	проект	-	Отсутствие комплексной информации о пути направления движения со схемой расположения помещений	все	Обозначить пути движения цветовыми и тактильным и направляющими	Текущий ремонт ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	проект	-	Техническое решение невозможно			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Техническое решение невозможно			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	Техническое решение невозможно			
3.5	Дверь	есть		-				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		-	Отсутствие фотоэлюминесцентной системы эвакуации	все	Установить ФЭС	Текущий ремонт ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И	проект	-	Текущий ремонт ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Текущий ремонт ТСР

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 3  
от «21» декабря 2020 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Библиотека ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.  
В.И.Суркова». Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул.  
Советская д.131

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	проект	-	Отсутствие схемы расположения кабинета	все	Установить схемы расположения кабинетов	Текущий ремонт ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне			-				

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов</b>	ДЧ-И	проект		Текущий ремонт ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Текущий ремонт ТСР



Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 3  
от «21» декабря 2020 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 3  
от «21» декабря 2020г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «21» декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	проект	-	Отсутствуют сан. узлы для инвалидов	все	Оборудовать сан. Узлы для инвалидов	Текущий ремонт ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)	проект	-	Текущий ремонт ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Текущий ремонт ТСР

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 3  
от «21» декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Библиотека ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.  
В.И.Суркова». Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул.  
Советская д.131

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Текущий ремонт ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Нарушение нормативных требований к акустической информации	все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	проект	-	Текущий ремонт ТСР.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта